

Analyse:

Gummihalterung für Steuergerät (CDI) gerissen, Steuergerät liegt auf dem Motor

Ansaugstutzen Vergaser-Kurbelgehäuse gerissen, Feuchtigkeit im Gehäuse

Luftfilter verdreckt

Zündkerze abgenutzt und verdreckt

Sekundärluftgehäuse unbefestigt (3 Schrauben fehlen)

Auspuff stark rostig, Innenschalldämpfer lose

Kühlmittelausgleichsbehälter leer

Beide Blinker vorn defekt (rechts Birne defekt, links eine Zweifadenbirne (???)

Hinterreifen abgefahren

Gesamter Motor- und Antriebsbereich erheblich verschmutzt und verölt

Innenverkleidung falsch eingebaut (verspannt)

Rechter Spiegelfuß fehlt

Geber für Motortemperatur am Zylinderkopf vorhanden, Kabel dazu nicht.

Frontfender (Vorderkotflügel), Halterungen an der Gabel abgebrochen.

Batterie tiefentladen

Hupe ohne Funktion

Haltemuttern Frontfender (Verkleidungsmuffen) festkorrodiert

Unterdruck-Benzinhahn verschmutzt (Innensieb nicht entnehmbar)

Sekundärluftventil und Filtermatte stark verrußt

Kein sichtbarer Zündfunke

Maßnahmen

Roller zerlegen: Außenverkleidung, Innenverkleidung, Luftfilterkasten, Unterverkleidung, Heckfender, Leuchtenträger hinten, Batteriabdeckung abbauen,

Alle Teile mit Spezialreiniger „Destine“ einsprühen und waschen

Batterie ausbauen und „retten“

Defekte/falsche Birnen der vord. Blinker erneuern (2x 12V10W)

Vergaser und Ansaugstutzen ausbauen, Ansaugstutzen erneuern, Vergaser zerlegen und im Ultraschall reinigen

Luftfilterkasten zerlegen und reinigen, Filter ersetzen

Zündkerze ersetzen (Doppelpack, 1 Res.)

CDI mit Zündspule ersetzen

Hupe gängig machen

Kühlmittel auffüllen (0,5 l)

Vorderrad und Frontfender abbauen, Bremse prüfen.: (Kolben gängig, Bremsbeläge ausreichend)

Haltewinkel f. Frontfender bauen, einkleben und -nieten

Verkleidungsmuffen durch VA-Stopmuttern ersetzt

Vorderrad und Bremsscheibe putzen

Auspuff erhitzen und ausbrennen, losen Rost abbürsten, Purux Rostumwandler aufbringen und trocknen. Auspuff mit hitzefestem Auspufflack lackieren.

Vergaser-Düsennadel eine Kerbe höher

Unterdruck-Benzinhahn ersetzen

Sekundärluftventil im Ultraschall reinigen, Filtermatte waschen

Teile:

Ansaugstutzen: 6,90 + 1,90 Versand

Auspufflack 800 Grad 8.-

Luftfiltermatte: 5,85

2 Stk Zündkerzen (1 Reserve): 10,24

0,5l Reiniger Sprühflasche Abacus 19,95/l) 10.-

2 x 12V10W Kugelbirne 6.-

CDI 23 + 3,90 Versand

Rückversand falsche CDI: 3,90

Unterdruck-Benzinhahn: 14,95 + 5.- Fahrtkosten.

VA-Schrauben, Kühlerfrostschutz, Kleinteile: 10.-

5 Liter Superbenzin E5 11.-

Summe: 120,64

.