



Ich vermute das der Scharnierstift herausgedrückt werden muss..und dazu eventuell der Stift mittels eines Bohrers feigelegt werden muss sofern die Enden des Kunststoffbeschlages/ Scharnieres verschlossen oder verschweisst sind. nachdem der Deckel getauscht ist die Enden wieder "Verschmelzen" (LötKolben)