


Messaufbau



Prüfvorgang

1. Prüfergebnis „Kardanwelle defekt“

Tausch der Kardanwelle gemäß der Reparaturanleitung „33 73 507 – Kardanwelle ersetzen bei Prüfung“. Dabei ist besonders auf eine ausreichende und sorgfältige **Befettung aller Verzahnungen** zu achten (Klüber Schmiermittel LFT 71-402).

Ebenso ist die geänderte **Vorgabe für die Paralever-Verschraubung** an das Winkelgetriebe zu beachten und die Verschraubung korrekt mit Loctite zu sichern.