

Anpassen der Spannung bei Ihrem Pinlock®-Innenvisier

03



Pinlock bietet vier Arten von Pins an, die alle eine exzentrische Form haben, so dass die Spannung beim Pinlock-Innenvisier angepasst werden kann. Dies sorgt dafür, dass für das isolierende Luftpolster immer ein perfekter Druck aufrechterhalten wird.

Für jede Art der Pins gibt es separate Einbauanweisungen. Wenn Sie zum ersten Mal ein neues Pinlock-Innenvisier einbauen, müssen Sie sich vergewissern, dass der Indikator (der kleine Pfeil) der Pins nach außen zeigt.

Passen Sie die Spannung des Pinlock-Innenvisiers an, indem Sie den Innensechskant an der Pin-innenseite mit einem Inbusschlüssel (5 mm) drehen. Erhöhen Sie die Spannung in Schritten von jeweils maximal 45°.



Tear-Off Pin



Einstellung der Spannung

Passen Sie die Spannung des Pinlock-Innenvisiers an, indem Sie den Innensechskant an der Pin-innenseite mit einem Inbusschlüssel (5 mm) drehen. Erhöhen Sie die Spannung in Schritten von jeweils maximal 45°.

- 01 Visier vom Helm abnehmen**
(siehe Anweisungen des Helmherstellers).
- 02 Pinlock-Innenvisier entfernen**
- Nehmen Sie das Helmvisier vom Helm ab. Biegen Sie das Helmvisier behutsam, bis das Pinlock-Innenvisier nicht mehr unter Spannung steht. Entfernen Sie das Pinlock-Innenvisier vorsichtig aus seiner Position; achten Sie dabei darauf, dass Sie die Oberfläche des Pinlock-Innenvisier nicht berühren.
- 03 Die Pin-Einstellung kontrollieren**
- Merkten Sie sich die Position der Pfeile auf den Pins, bevor Sie die Pins ausbauen.
- 04 Niedrige Spannung / hohe Spannung**
- Da der Pin exzentrisch ausgeführt ist, können Sie durch drehen die Spannung des Pinlock-Innenvisier einstellen. Die Position des exzentrischen Teils wird durch die Form des Pfeils auf dem Pin angegeben. Je weiter der Pfeil nach innen zeigt, desto höher ist die Spannung beim Pinlock-Innenvisier.



Einstellung der Spannung

Passen Sie die Spannung des Pinlock-Innenvisiers an, indem Sie den Innensechskant an der Pin-innenseite mit einem Inbusschlüssel (5 mm) drehen. Erhöhen Sie die Spannung in Schritten von jeweils maximal 45°.

- 05 Wiederanbringen des Pinlock-Innenvisier**
- Für jede Art der Pins gibt es separate Einbauanweisungen. Wenn Sie zum ersten Mal ein neues Pinlock-Innenvisier einbauen, müssen Sie sich vergewissern, dass der Indikator (der kleine Pfeil) der Pins nach außen zeigt.

- 06 Wiederanbringen des Pinlock-Innenvisier**
- Passen Sie die Spannung des Pinlock-Innenvisiers an, indem Sie den Innensechskant an der Pin-innenseite mit einem Inbusschlüssel (5 mm) drehen. Erhöhen Sie die Spannung in Schritten von jeweils maximal 45°.

- 07 Dichtung kontrollieren**
- Lassen Sie das Helmvisier vorsichtig wieder seine ursprüngliche gebogene Form annehmen. Kontrollieren Sie mit natürlichem Licht, ob die Silikondichtung des Pinlock-Innenvisier überall auf dem Helmvisier anliegt. Nur dann kann ein isolierendes Luftpolster aufgebaut werden. Kontrollieren Sie, ob Sie das Pinlock-Logo von der Außenseite des Helmvisiers lesen können.

- 08 Wiederanbringen des Helmvisiers**
- Bringen Sie das Helmvisier wieder nach den Vorgaben des Helmherstellers auf dem Helm an.