

Gottstein GmbH Automobile + Motorräder - Postfach 10 38 - 79701 Bad Säckingen

Herrn
Gerhard Heinzmann
Herbergsweg 2
79589 Binzen

Kunden-Nr. : 0107628
Rechnungs-Nr. : 201977-11
Rechnungsdatum : 13.04.11
Leistungsdatum : 13.04.11
Auftrag/LS-Nr. : 479582
Auftragsdatum : 12.04.11

Seite : 1
Annehmer : K.Draga

RECHNUNG

Filiale : Motorrad

Fahrz. Nr.	Modell/Typ	Fahrg. Nr./Erstzul.	km / HU	angen / ausgef.
LÖ-GH 22	0470 R 1200 GS ADV T	WB1047008AZY04845 02.07.10	20313 7 11	002 Draga 008

AW-/ET-Nummer	Bezeichnung	Menge	AW/Std	E-Preis	Gesamt
0000111	BMW Service		5		38,50
1100611	Ölwechsel im Motor mit Filter		4		30,80
1134502	Ventilspiel prüfen (bei Wartung)		5		38,50
1212509	Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung)		3		26,10
1360502	Motor-Synchronisation einstellen (bei Wartung)		3		26,10
1372505	Luftfiltereinsatz ersetzen (bei Wartung)		2		17,40
2300510	Getriebeölwechsel (bei Wartung)		1		7,70
3300501	Ölwechsel im Hinterradantrieb		2		15,40
3400548	Bremsflüssigkeit vorn wechseln		5		38,50
3400549	Bremsflüssigkeit hinten wechseln		2		15,40
07119963132	DICHTRING	1		0,44	0,44
07119963200	DICHTRING	1		0,27	0,27
07119963252	DICHTRING	1		0,44	0,44
07119963300	DICHTRING	1		0,38	0,38
11427673541	ÖLFILTER	1		12,00	12,00

Bei Zahlungen und Rückfragen bitte Rechnungsnummer und Kundennummer angeben. Der Auftrag wurde unter Anerkennung der im Geschäftslokal aushängenden Reparaturbedingungen erteilt. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen mündlichen und schriftlichen Reparaturaufträge. Für Wageninhalt wird nicht gehaftet. Zahlungsbedingungen: Netto Kasse (wenn nicht anders vereinbart). Die Lieferung und Leistung erfolgte lt. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bad Säckingen.

Betrieb Bad Säckingen
Postfach 10 38 - 79701 Bad Säckingen
Im Grütt 14 - 79713 Bad Säckingen
Telefon (0 77 61) 92 30-0
Telefax (0 77 61) 92 30-30
e-Mail: info@bmw-gottstein.de

Betrieb Rheinfelden-Herten
Gewerbestr. 11a
79618 Rheinfeld-Herten
Telefon (0 76 23) 70 69-0
Telefax (0 76 23) 70 69-20
Internet: www.BMW-Gottstein.de

Betrieb Schopfheim
Johann-Sutter-Str. 3
79650 Schopfheim
Telefon (0 76 22) 67 85-0
Telefax (0 76 22) 67 85-20

Betrieb Waldshut-Tiengen
Im Hagenacker 7
79761 Waldshut-Tiengen
Telefon (0 77 51) 83 92-0
Telefax (0 77 51) 83 92-20

Betrieb Binzen
Konrad-Zuse-Str. 4
79589 Binzen
Telefon (0 76 21) 42 231-0
Telefax (0 76 21) 42 231-20

Sitz der Gesellschaft: Bad Säckingen - Geschäftsführer Dirk Gottstein - Registergericht: Freiburg i.Br. HRB 701524 - Ust-IdNr.: DE 814 881 294

Sparkasse Hochrhein (BLZ 684 522 90) Kto. 26 021 733 - Deutsche Bank Bad Säckingen (BLZ 683 700 34) Kto. 407 973 - Voba Dreiländerack eG Lörrach (BLZ 683 900 00) Kto. 1051032
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (BLZ 683 500 48) Kto. 2185569 - Voba Rhein-Wehra Bad Säckingen (BLZ 68490000) Kto. 43680404 - Sparkasse Schopfheim (BLZ 683 515 57) Kto. 3-001 583
VR-Bank Schopfheim (BLZ 683 915 00) Kto. 6 762 700 - VR-Bank Hochrhein (BLZ 684 922 00) Kto. 2 021 609 - Sparkasse Markgräflerland Weil a. Rhein (BLZ 683 518 65) Kto. 108 090 663

Gottstein GmbH Automobile + Motorräder - Postfach 10 38 - 79701 Bad Säckingen

Herrn
Gerhard Heinzmann
Herbergsweg 2
79589 Binzen

Kunden-Nr. : 0107628
Rechnungs-Nr. : 201977-11
Rechnungsdatum : 13.04.11
Leistungsdatum : 13.04.11
Auftrag/LS-Nr. : 479582
Auftragsdatum : 12.04.11

Seite : 2
Annehmer : K.Draga

RECHNUNG

Filiale : Motorrad

Fahrz. Nr.	Modell/Typ	Fahrg. -Nr. /Erstzul.	km / HU	angen./ausgef.
LÖ-GH 22	0470 R 1200 GS ADV T	WB1047008AZY04845 02.07.10	20313 7 11	002 Draga 008

AW-/ET-Nummer	Bezeichnung	Menge AW/Std	E-Preis	Gesamt
12127726112	ZÜNDKERZE	4	11,87	47,48
13547694924	SCHUTZKAPPE	2	0,78	1,56
13717706414	FILT.EINSATZ	1	16,77	16,77
32727727634	EINSATZ	1	8,54	8,54
FT99992500000	GP 4T 20W-50 ÖL	4,000	10,48	41,92
FT99993000002	SAF XO 75W-90	0,180	22,26	4,01
	Hinterachsoel Motorrad			
FT99993000002	SAF XO 75W-90	0,700	22,26	15,58
	Hinterachsoel Motorrad			
FT99998888003	BREMSFLÜSSIGKEIT	0,25	7,67	1,92
FT99998888003	BREMSFLÜSSIGKEIT	0,25	7,67	1,92
	Zwischensumme			407,63
8836501	MOTORRAD ABDAMPFEN UND ABLE-	4		0,00
	DERN * OHNE BERECHNUNG *			
FT9999999	Ersatzmotorrad	1	16,80	16,80
	Zwischensumme			16,80
FT99992500001	DOSE GP4T 20W-50 ACT EVO	1	10,48	10,48
	Motorrrrad			
	Zwischensumme			10,48

Bei Zahlungen und Rückfragen bitte Rechnungsnummer und Kundennummer angeben. Der Auftrag wurde unter Anerkennung der im Geschäftslokal aushängenden Reparaturbedingungen erteilt. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen mündlichen und schriftlichen repara-turaufträge. Für Wageninhalt wird nicht gehaftet. Zahlungsbedingungen: Netto Kasse (wenn nicht anders vereinbart). Die Lieferung und Leistung erfolgte lt. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bad Säckingen.

Betrieb Bad Säckingen
Postfach 10 38 - 79701 Bad Säckingen
Im Grütt 14 - 79713 Bad Säckingen
Telefon (0 77 61) 92 30-0
Telefax (0 77 61) 92 30-30
e-Mail: info@bmw-gottstein.de

Betrieb Rheinfelden-Herten
Gewerbestr. 11a
79618 Rheinfeld-Herten
Telefon (0 76 23) 70 69-0
Telefax (0 76 23) 70 69-20
Internet: www.BMW-Gottstein.de

Betrieb Schopfheim
Johann-Sutter-Str. 3
79650 Schopfheim
Telefon (0 76 22) 67 85-0
Telefax (0 76 22) 67 85-20

Betrieb Waldshut-Tiengen
Im Hagenacker 7
79761 Waldshut-Tiengen
Telefon (0 77 51) 83 92-0
Telefax (0 77 51) 83 92-20

Betrieb Binzen
Konrad-Zuse-Str. 4
79589 Binzen
Telefon (0 76 21) 42 231-0
Telefax (0 76 21) 42 231-20

Sitz der Gesellschaft: Bad Säckingen - Geschäftsführer Dirk Gottstein - Registergericht: Freiburg i.Br. HRB 701524 - Ust-IdNr.: DE 814 881 294
Sparkasse Hochrhein (BLZ 684 522 90) Kto. 26 021 733 - Deutsche Bank Bad Säckingen (BLZ 683 700 34) Kto. 407 973 - Voba Dreiländereck eG Lörrach (BLZ 683 900 00) Kto. 1051032
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (BLZ 683 500 48) Kto. 2185569 - Voba Rhein-Wehra Bad Säckingen (BLZ 68490000) Kto. 43680404 - Sparkasse Schopfheim (BLZ 683 515 57) Kto. 3-001 583
VR-Bank Schopfheim (BLZ 683 915 00) Kto. 6 762 700 - VR-Bank Hochrhein (BLZ 684 922 00) Kto. 2 021 609 - Sparkasse Markgräflerland Weil a. Rhein (BLZ 683 518 65) Kto.108 090 663

Gottstein GmbH Automobile + Motorräder - Postfach 10 38 - 79701 Bad Säckingen

Herrn
Gerhard Heinzmann
Herbergsweg 2
79589 Binzen

Kunden-Nr. : 0107628
Rechnungs-Nr. : 201977-11
Rechnungsdatum : 13.04.11
Leistungsdatum : 13.04.11
Auftrag/LS-Nr. : 479582
Auftragsdatum : 12.04.11

Seite : 3
Annehmer : K. Draga

RECHNUNG

Filiale : Motorrad

Fahrz. Nr.	Modell/Typ	Fahrg. Nr./Erstzul.	km / HU	angen / ausgef.
LÖ-GH 22	0470	WB1047008AZY04845	20313	002 Draga
	R 1200 GS ADV T	02.07.10	7 11	008

"Wir danken Ihnen für den Auftrag"

Ihr Gottstein-Team

19,00% MwSt von 434,91 = 82,63

Gesamt Lohn	EUR	254,40
Gesamt Teile	EUR	180,51
Gesamt Steuer	EUR	82,63
Endsumme	EUR	517,54

Zahlbar sofort, netto Kasse!

Bei Zahlungen und Rückfragen bitte Rechnungsnummer und Kundennummer angeben. Der Auftrag wurde unter Anerkennung der im Geschäftslokal aushängenden Reparaturbedingungen erteilt. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen mündlichen und schriftlichen reparable Aufträge. Für Wageninhalt wird nicht gehaftet. Zahlungsbedingungen: Netto Kasse (wenn nicht anders vereinbart). Die Lieferung und Leistung erfolgte lt. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bad Säckingen.

Betrieb Bad Säckingen
Postfach 10 38 - 79701 Bad Säckingen
Im Grüt 14 - 79713 Bad Säckingen
Telefon (0 77 61) 92 30-0
Telefax (0 77 61) 92 30-30
e-Mail: info@bmw-gottstein.de

Betrieb Rheinfelden-Herten
Gewerbestr. 11a
79618 Rheinfelden-Herten
Telefon (0 76 23) 70 69-0
Telefax (0 76 23) 70 69-20

Betrieb Schopfheim
Johann-Sutter-Str. 3
79650 Schopfheim
Telefon (0 76 22) 67 85-0
Telefax (0 76 22) 67 85-20

Betrieb Waldshut-Tiengen
Im Hagenacker 7
79761 Waldshut-Tiengen
Telefon (0 77 51) 83 92-0
Telefax (0 77 51) 83 92-20

Betrieb Binzen
Konrad-Zuse-Str. 4
79589 Binzen
Telefon (0 76 21) 42 231-0
Telefax (0 76 21) 42 231-20

Sitz der Gesellschaft: Bad Säckingen - Geschäftsführer Dirk Gottstein - Registergericht: Freiburg i.Br. HRB 701524 - Ust-IdNr.: DE 814 881 294

Sparkasse Hochrhein (BLZ 684 522 90) Kto. 26 021 733 - Deutsche Bank Bad Säckingen (BLZ 683 700 34) Kto. 407 973 - Voba Dreiländercock eG Lörrach (BLZ 683 900 00) Kto. 1051032
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (BLZ 683 500 48) Kto. 2185569 - Voba Rhein-Wehra Bad Säckingen (BLZ 68490000) Kto. 43680404 - Sparkasse Schopfheim (BLZ 683 515 57) Kto. 3-001 583
VR-Bank Schopfheim (BLZ 683 915 00) Kto. 6 762 700 - VR-Bank Hochrhein (BLZ 684 922 00) Kto. 2 021 609 - Sparkasse Markgräflerland Weil a. Rhein (BLZ 683 518 65) Kto. 108 090 663

BMW Motorrad



Wartungsplan

**0470 - R 1200 GS Adventure,
K25 32**

ZY04845

Gerhard Heinzmann LO-GH-22

20.313 km

Kunde

Kennzeichen

Kilometer- bzw. Meilenstand

479582

12.4.2011

M. D. J.

Auftrags-Nr.

Datum

Unterschrift Mechaniker

00 00 111 BMW Service

Fehlerspeicher mit **BMW Motorrad** Diagnosesystem auslesen

11 00 611 Ölwechsel im Motor mit Filter

jährlich oder alle 10.000 km

33 00 501 Ölwechsel im Hinterradantrieb

alle zwei Jahre oder alle 20.000 km

11 34 502 Ventilspiel prüfen (bei Wartung)

alle 10.000 km

23 00 510 Getriebeölwechsel (bei Wartung)

erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre oder
alle 40.000 km

12 12 509 Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung)

alle 20.000 km

13 72 505 Luftfiltereinsatz ersetzen (bei Wartung)

bei Geländeeinsatz  oder alle 20.000 km

Sichtkontrolle des hydraulischen Kupplungssystems

Sichtkontrolle der Bremsleitungen, Bremsschläuche und Anschlüsse

Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn auf Verschleiß prüfen

34 00 548 Bremsflüssigkeit vorn wechseln

erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre

Bremsbeläge und Bremsscheibe hinten auf Verschleiß prüfen

34 00 549 Bremsflüssigkeit hinten wechseln

erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre

Seilzüge auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen

Reifenprofiltiefe und -fülldruck prüfen

Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen

Kippständer auf Leichtgängigkeit prüfen

Spannung der Speichen prüfen, ggf. nachziehen

Beleuchtung und Signalanlage prüfen

Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung

13 60 502 Motor-Synchronisation einstellen (bei Wartung)

alle 10.000 km

Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit

Fehlerspeicher mit **BMW Motorrad** Diagnosesystem auslesen

Servicedatum und Service Restwegstrecke setzen

Nächster Service fällig am

12.4.2012

oder in

10.000 km

Kilometer- bzw. Meilenstand

30.313 km

Ladezustand der Batterie prüfen